




Bautrocknung & Baubeheizung mit System

Ralf
Liesner

WIR erhalten Werte

Ursache & Maßnahme

- Wasserführende Leitung defekt
- Betroffen ca. 300qm:
Eingang, Cafeteria - Flur - Treppenhaus - Technik
- Estrichdämmschicht-Trocknung notwendig



Problemstellung

- 2 Jahre nach Neubau
- Reserveplatten nicht vorhanden
- Starkfrequentierter Knotenpunkt
- Vermieteter Cafeteria Bereich
- Schnelle Inbetriebnahme wird gefordert

Vorteile durch Einsatz des CeraVogue-Systems

- Kostenminimierung durch das patentierte CeraVogue-System
- zeitlich verkürzte Sanierung
- Minimal invasive Ausführung
- Feste Kosten-Kalkulation
- Gehobene Darstellung durch Einsatz des Logos der Institution

Ralf Liesner
Bautrocknung GmbH & Co. KG
Kampstraße 2 · 46359 Heiden

Tel.: 02867/ 908210-0
Fax: 02867/ 908210-19
info@liesner.de
www.liesner.de